

Robotgräsklippare



1 000–3 000 kvm	Husqvarna Automower 320	Honda Miimo 520	Bosch Indego 1000 Connect	Robomow RS622 GSM	Viking MI 632	Worx WG 792 E	Stiga Autoclip 328 S	AL-KO Robolinho 3000
Rekommenderat riktpreis (kronor)	22 900	19 500	14 000	20 990	19 900	9 995	19 900	20 995
Konsumentkontakt	husqvarna.se	hondamiimo.se	bosch-tradgard.se	robomow.se	stihl.se	worxlandroid.com	stiga.se	al-ko.se

Produktfakta								
Max klippyta (kvm)	2 200	3 000	1 000	2 200	3 000	1 500	2 200	1 200
Knivtyp	3 rörliga knivblad	3 rörliga knivblad	3 rörliga knivblad	2 trekantiga klingor	Roterande klinga	3 rörliga knivblad	Klinga med 4 knivar	2 fasta knivblad
Klipper slumpmässigt eller i längder	Slumpmässigt	Slumpmässigt	Längder	Slumpmässigt	Slumpmässigt	Slumpmässigt	Slumpmässigt	Slumpmässigt
Klippbredd i mm	240	220	260	560	300	220	290	300
Klipphöjd i mm	20-60	20-60	20-60	20-80	20-60	20-60	25-65	30-60
Vikt i kg	11,8	11,9	11,1	20,0	12,1	11,0	13,5	8,0
Batterikapacitet Ah	3,2	3,5	3,0	4,5	4,5	2,0	7,5	2,9
Transformator för utomhusbruk	Ja (IP44)	Ja (IP44)	Ja (IP44)	Nej	Ja (IP67)	Nej	Ja (IP65)	Nej

Några utvalda mätvärden och resultat från testet

Prestanda klippning								
Klippt yta i första/andra/tredje försöket (%)	>98/>98/>98	>98/>98/>98	>98/>98/>98	>98/>98/>98	50/90/>98	<30/<30/>98	60/60/>98	<30/<30/50
Snabbhet och effektivitet (betyg)	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	2,5	2,0	2,0

Hantering av hinder och driftsstörningar								
Hål i marken (20 cm i diameter)	Inga problem	Inga problem	Inga problem	Inga problem	På gränsen att fastna	Inga problem	Inga problem	Fastnar
Mindre föremål (äpplen)	Styr bort	Små hack	Små hack	Klipper sönder	Klipper sönder	Små hack	Klipper sönder	Fastnar
Trädgårdsstol i plast	Styr bort	Styr bort	Styr bort	Styr bort	Styr bort	Styr bort	Välter, skadar och fastnar	Välter, skadar och fastnar
Klarar angiven lutning i grader	Ja (24°)	Ja (20°)	Ja (20°)	Nej (19°) backar	Nej (19°) slutar klippa	Ja (20°)	Ja (29°) mindre problem	Ja (20°)
Gräsrester kan blockera klippaggregatet	Nej	Nej	Ja (gräs blockerar knivbladen)	Ja (mycket gräsrester)	Nej	Nej	Ja	Ja (för snävt klipphus)
Kräver omstart efter strömavbrott	Inget krävs, startar av sig själv när strömmen kommer	Inget krävs, startar av sig själv när strömmen kommer	Inget krävs, startar av sig själv när strömmen kommer	Inget krävs, startar av sig själv när strömmen kommer	Inget krävs, startar av sig själv när strömmen kommer	Måste slås på manuellt	Måste slås på manuellt	Inget krävs, startar av sig själv när strömmen kommer

Säkerhet								
Transformatorn klarar att placeras utomhus	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Klippaggregatet stoppar vid lyft (max 2 sek)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (efter 3 sek)	Nej
Riskerar att lämna sitt klippområde	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Kan ge skador på fingrar och händer	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej

Installation och handhavande								
Ställa in klipphöjd (betyg)	4,5	3,9	3,9	4,5	3,9	3,9	1,4	3,9
Programmeringsmöjligheter klippetid (betyg)	4,0	4,0	4,0	3,0	4,5	3,5	3,0	4,0

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)								
Prestanda klippning (40%)	4,2	4,3	4,3	4,2	3,5	3,1	3,1	2,3
Klarar hinder och driftsstörningar (30%)	5,0	4,6	4,3	4,0	4,0	3,9	2,8	2,4
Användarsäkerhet (15%)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,0	1,0	2,0
Installation och användning (10%)	4,0	3,8	3,5	3,3	3,8	3,6	2,9	3,7
Ljudnivå (5%)	4,5	3,5	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,5
Totalbetyg	4,5	4,3	4,2	4,0	3,8	3,4	2,7	2,5

Kommentar	Bäst i test	Bra klipp-prestanda. Klarar hinder och driftsstörningar bra. Enkel att installera och programmera.	Bra klipp-prestanda. Klarar hinder bra. Högre ljudnivå. Kräver regelbunden rengöring. Klipper i längder. Kort begränsningskabel.	Bra klipp-prestanda. Kräver regelbunden rensning. Transformatorn ej för utomhusbruk. Klarar inte angiven lutning.	Sämrre klipp-resultat. Lämnar tussar och långa strån. Kräver mycket klippetid. Enkel att installera och programmera. Klarar inte angiven lutning.	Klarar inte att klippa angiven yta. Klarar hinder bra men lämnar sitt klippområde under testet. Bladen slits snabbt. Transformatorn ej för utomhusbruk.	Brister i säkerhet. Klarar inte att klippa angiven yta. Klarar hinder dåligt och kräver regelbunden rensning. Laddstationen tar in fukt och skadas av klipparen.	Brister i säkerhet. Klarar inte att klippa testytan. Klarar hinder dåligt. Kräver regelbunden rensning. Transformatorn ej för utomhusbruk.
------------------	--------------------	---	---	--	--	--	---	---