

Grensaxar

Sidoskär

Kapacitet 35 - 50 mm



FISKARS
LX98



WOLF GARTEN
RR 750
Power Cut



HORNBACH
for_q Grensax med
utväxling 715mm



GARDENA
COMFORT
780 B



GARDOL
26 67,5 cm
Bypass



CLAS OHLSON
Cocraft
Art.Nr. 31-5419



FELCO
220



PLANTAGEN
Grensax
70x26x4cm



JULA
Hard Head
Grensax

Cirkapris kronor	995	749	279	649	269	189	1839	299	199
Konsumentkontakt	<i>fiskars.se</i>	<i>wolf-garten.com/se</i>	<i>hornbach.se</i>	<i>gardena.se</i>	<i>bauhaus.se</i>	<i>clasohlson.se</i>	<i>felco.com</i>	<i>plantagen.se</i>	<i>jula.se</i>
Deklarerad kapacitet i mm	50	45	38	42	42	40	40	35	50
Länd i cm	80,5	77,0	72,0	78,0	69,5	78,0	81,0	70,5	71,0

NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Tryckkraft vid klipp av 18 mm pinne (N)	38,0	34,8	48,0	56,6	54,6	49,0	76,3	66,6	48,7
Tryckkraft vid klipp av 28 mm pinne (N)	75,8	93,0	95,3	117,8	121,5	103,0	171,7	122,7	109,6
Klipptest 4 olika testpersoner									
Antal som klarade klippa 30 mm pinne	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antal som klarade klippa 38 mm pinne *	4	4	4	4	4	4	4	2	4
Antal som klarade klippa 43 mm pinne *	4	4	4	4	4	3	1	1	1
Antal som klarade klippa 50 mm pinne *	4	1	0	0	0	0	1	0	1
Bedömning av snittytan **	B	B, C	B, C	B, C	B, C	B, C	A, B, C	A, B, C	B
Stålets hårdhet i skärbladen (Hv)	610	598	644	557	610	606	648	575	564
Skador efter klippprovning	Inga	Inga	Mindre	Mindre	Mindre	Inga	Inga	Större	Mindre
Skador efter fallprov från 1,5 m	Inga	Handtag sprack	Handtag sprack	Inga	Inga	Delar inuti lossnade	Bromskloss sprack	Delar inuti lossnade	Delar inuti lossnade
Korrosionsbeständighet (betyg 1 - 5)	3	3	3	3	3	2	1	3	2
Bedömning ergonomi (betyg 1 - 5)	4,5	4,5	4,0	4,3	4,0	3,0	4,3	3,8	3,0

TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 5 DÄR 5 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGEN INOM PARENTES)

Klippningseffektivitet/ kapacitet	40%	5,0	4,7	4,5	4,2	4,2	4,3	3,3	3,3	4,0
Snittyta	20%	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	3,0
Konstruktion & säkerhet	20%	4,3	3,6	3,9	4,3	4,3	3,9	3,7	3,6	3,6
Hantering & ergonomi	20%	4,6	4,5	4,1	4,1	3,8	3,1	3,9	3,7	3,1
TOTALBETYG	100%	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1	3,9	3,8	3,8	3,5

KOMMENTAR

Bäst i test

Mycket bra klippeffektivitet. Enkel att hantera. Bra ergonomi. Handtag sprack i falltest. Skärblad exponerat i stängt läge.

Mycket bra klippeffektivitet. Enkel att hantera. Bra ergonomi. Handtag sprack i falltest. Skärblad exponerat i stängt läge.

Bra klippeffektivitet och bra ergonomi.

Bra klippeffektivitet och bra konstruktion, kvalitet och uthållighet.

Bra klippeffektivitet men sämre ergonomi och hanterbarhet.

Mycket bra snittyta men sämre klippeffektivitet. Bra ergonomi men sämre konstruktionskvalitet. Bromskloss sprack vid falltest och mer känslig för korrosion.

Mycket bra snittyta men lägst klippkapacitet. Utbredda skador på skärbladen efter klippprovning.

Svårt att klippa angiven kapacitet. Sämre ergonomi och hanterbarhet.